

## مقایسه‌ی فراوانی نسبی کشت مثبت میکرووارگانیسم در آب شهر اصفهان قبل و بعد از تصفیه، بعد از عبور از لوله‌ها و مایع دیالیز و قبل از ورود به فیلتر دیالیز

دکتر شیوا صیرفیان<sup>۱</sup>، دکتر شهرام طاهری<sup>۱</sup>، دکتر مژگان مرتضوی<sup>۱</sup>، محمدرضا برادران شرکاء<sup>۲</sup>، مجتبی اکبری<sup>۳</sup>، سینا مباشری‌زاده<sup>۴</sup>، سامرہ نوری<sup>۵</sup>

### مقاله پژوهشی

چکیده

**مقدمه:** بیماران تحت همودیالیز در هر بار دیالیز در مجاورت حجم قابل توجهی از آب قرار می‌گیرند. در عین حال به علت این که آب دیالیز به طور مستقیم با خون بیمار در تماس می‌باشد. اگر رعایت گندزدایی منظم لوله‌ها انجام نشود، احتمال بروز عوارض ناشی از انتقال اندوتوكسین تولیدشده از باکتری‌ها در آب به بدن بیمار وجود خواهد داشت. بنابراین کنترل مرتب دستگاه دیالیز و تجهیزات ضد عفونی کننده‌ی آب دستگاه، امری لازم و ضروری می‌باشد. این مطالعه با هدف مقایسه‌ی فراوانی نسبی کشت مثبت میکرووارگانیسم در آب شهر قبل و بعد از تصفیه، کشت آب بعد از عبور از لوله‌ها و کشت مایع دیالیز قبل از ورود به فیلتر (صفی) دیالیز در بخش همودیالیز بیمارستان الزهرا (س) اصفهان به انجام رسید.

**روش‌ها:** در یک مطالعه‌ی مداخله‌ای که در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱ در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان انجام شد، از آب شهر قبل و بعد از تصفیه، بعد از عبور از لوله‌ها و از محلول دیالیز قبل از فیلتر، یک نمونه گرفته شد و جهت کشت ارسال گردید. نمونه‌های گرفته شده در محیط TSA (Tryptic soy agar) کشت داده شد و سپس بررسی میکروبیولوژیک بر روی باکتری‌های جدایشده انجام گردید. مداخله شامل ضد عفونی کردن لوله‌های انتقال آب و تعویض لوله‌های بخش همودیالیز بود.

**یافته‌ها:** در ۸ نمونه (۵۷ درصد) از ۱۴ نمونه‌ی اخذ شده در زمان قبل از مداخله، باکتری رشد نمود که در ۵ مورد E.coli و در ۳ مورد پسودوموناس و در یک نمونه نیز قارچ کاندیدیا بود. ولی بعد از اقدامات مداخله‌ای (شامل تعویض و ضد عفونی لوله‌های آب) از ۱۴ نمونه‌ی گرفته شده فقط در یک نمونه‌ی آب، بعد از تصفیه و قبل ورود به لوله‌های آب دیالیز، باکتری آکالیزنز رشد نمود.

**نتیجه‌گیری:** با توجه به نتایج این مطالعه، احتمال رشد باکتری در سیستم تصفیه آب دیالیز بسیار زیاد است و برای مقابله با آن نیاز به ضد عفونی مرتب و کشت و نمونه‌گیری میکروبی منظم است. بنابراین لازم است سیستم تصفیه‌ی آب طبق یک برنامه‌ی روتین به طور مرتب ضد عفونی و نمونه‌برداری میکروبی شود.

**وازگان کلیدی:** همودیالیز، محلول دیالیز، آلدگی میکروبی

**ارجاع:** صیرفیان شیوا، طاهری شهرام، مرتضوی مژگان، برادران شرکاء محمدرضا، اکبری مجتبی، مباشری‌زاده سینا، نوری سامرہ. مقایسه‌ی فراوانی نسبی کشت مثبت میکرووارگانیسم در آب شهر اصفهان قبل و بعد از تصفیه، بعد از عبور از لوله‌ها و مایع دیالیز و قبل از ورود به فیلتر دیالیز. مجله دانشکده پزشکی اصفهان ۱۳۹۱؛ ۳۰ (۲۱۵): ۲۰۵۲-۲۰۶۱.

\* این مقاله هاصل پایان‌نامه‌ی دوره‌ی دکترای مرفه‌ای به شماره‌ی ۱۸۴۰۹۵ در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.

۱- دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های کلیوی اصفهان و گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

۲- دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

۳- اپیدمیولوژیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

۴- دانشجوی دکتری، گروه میکروبیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی و مرکز تحقیقات عفونت‌های بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

۵- کارشناس ارشد، گروه بیوتکنولوژی، آزمایشگاه بیمارستان الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

نویسنده‌ی مسؤول: محمدرضا برادران شرکاء

Email: dr.mrb\_shoraka@yahoo.com

## مقدمه

صرفی برای آماده‌سازی محلول دیالیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است (۴-۵). نکته‌ی قابل توجه این است که به طور معمول آلاینده‌ها در آب آشامیدنی از طریق دستگاه گوارش وارد خون می‌شوند. در حالی که در هنگام همودیالیز آلاینده‌ها در مایع دیالیز به طور مستقیم وارد خون می‌شوند. بنابراین رعایت استانداردهای میکروبی-شیمیایی و فیزیکی امروزه برای آب دیالیز حیاتی است (۶-۷).

مطالعات مختلف نشان داده است که آلودگی‌های میکروبی و شیمیایی شدید طی حمل و نقل، ذخیره‌سازی و مراحل مختلف تصفیه‌ی آب با استفاده از روش دیالیز نیز ممکن است به وجود آید (۸-۹). از طرف دیگر، بیماران تحت دیالیز دچار ضعف سیستم ایمنی هستند و خطرابتلا به بیماری‌های عفونی در آن‌ها بیشتر از افراد سالم می‌باشد. بنابراین کنترل عفونت در این بیماران، اهمیت بالاتری دارد. به عنوان نمونه در مطالعه‌ای که در ارومیه انجام گرفت، بیش از ۹۰ درصد از دستگاه‌های دیالیز، دارای آلودگی بالا بودند و به خصوص آلودگی در روزهای پایانی هفته بیش از روزهای اول هفتۀ بود (۹).

طبق استانداردهای بین‌المللی AAMI یا Association for the advancement of medical German dialysis standard (instrumentation میزان آلودگی آب در بخش دیالیز، باید کمتر از ۲۰۰ کلنی تشکیل شده در میلی لیتر (cfu/ml) برای آب، قبل از مخلوط شدن با محلول غلیظ دیالیز و میزان آلودگی مایع دیالیز (پس از مخلوط شدن آب با محلول غلیظ دیالیز) کمتر از ۲۰۰۰ کلنی تشکیل شده در میلی لیتر باشد (۱۰).

در جامعه‌ی ما آماری در مورد میزان آلودگی

بیماران تحت دیالیز در هر جلسه‌ی دیالیز، در تماس مستقیم خونی با ۱۲۰-۱۵۰ لیتر آب در هر جلسه و در هفته حدود ۴۰۰ لیتر آب تماس دارند، در حالی که یک فرد عادی در هفته به طور متوسط ۱۰ لیتر آب مصرف می‌کند (۱) به علاوه در فرد سالم، دستگاه گوارش به عنوان سد در مقابل باکتری‌ها و اندوتوكسین‌ها به خون عمل می‌کند، ولی بیمار تحت دیالیز در معرض مقادیر زیادی مایع دیالیز قرار می‌گیرد و احتمال دارد در تماس با غاظت بالای اندوتوكسین باکتری‌ها قرار گیرد. این مسئله سبب بروز آمیلوئیدوز بتا دو میکروگلوبولین ( $\beta2m$ ) ناشی از تحریک سیستم ایمنی توسط باکتری‌ها و آزادی  $\beta2m$  از منوسيت‌ها می‌شود (۲).

ایجاد واکنش‌های تبزا توسط باکتری‌های گرم منفی شایع‌ترین عارضه‌ی آلودگی شدید مایع دیالیز با باکتری‌های گرم منفی می‌باشد. علل ایجاد واکنش‌های تبزا، عبور اندوتوكسین باکتری‌های موجود در مایع دیالیز از غشاء همودیالیزور (Transmembrane) به خون بیمار می‌باشد (۳). بنابراین تشخیص زودرس و کنترل این عوارض (تب، آترواسکلروز، آمیلوئیدوز دیالیزی) و برقراری سیستم فعال مراقبت ضروری است. مایع دیالیز شامل مخلوطی از مواد اولیه تغليظ شده‌ی الکترولیت‌ها و آب به نسبت ۱ به ۳۵ می‌باشد (۴). مایع تغليظ شده به صورت تجاری، در کیفیت‌های يکسان و به طور کامل کنترل شده تولید می‌شود، ولی آب مورد استفاده ممکن است دارای کیفیت‌های متفاوتی باشد. استفاده از آب شیر معمولی همواره احتمال انتقال مواد بالقوه سمی از مایع دیالیز به خون بیمار را به همراه دارد. از این رو کیفیت آب

بی‌کربنات Bi-bag بود. بخش دیالیز این مرکز در چهار شیفت فعال می‌باشد (سه شیفت بیماران سرپایی و یک یا دو شیفت در شب بیماران بستری دیالیز می‌شوند). در این مطالعه ۶ دستگاه دیالیز از مجموع ۸ دستگاه دیالیز مستقر در بیمارستان الزهرا (س) به روش تصادفی انتخاب شدند و در شیفت صبح از هر کدام از قسمت‌های دستگاه یک نمونه گرفته شد و جهت کشت به آزمایشگاه ارسال گردید.

برای نمونه‌گیری ابتدا دهانه‌ی لوله با الكل ضد عفونی شد و پس از خروج ۱ تا ۲ لیتر آب، حدود ۱۰ سی‌سی آب در لوله‌های استریل جمع‌آوری شد و به آزمایشگاه ارسال گردید.

برای انجام کشت ابتدا ۰/۱ میلی‌لیتر از مایع مورد نظر با روش آسپیک برداشت شد و بر روی پلیت حاوی محیط کشت TSA (Tryptic soy agar) انتقال داده شد و با یک لوب استریل پخش گردید. پلیت‌های حاوی نمونه‌های گرفته‌شده در دمای ۳۵ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت ۴۸ ساعت انکوبه شدند. همچنین جهت بررسی عوامل قارچی، پلیت‌ها در دمای ۲۸ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت یک هفته انکوبه شدند. سپس بررسی میکروبیولوژیک بر روی باکتری‌های جداسده انجام گردید. لازم به ذکر است که حداقل استاندارد برای رشد باکتری، تعداد ۲۰۰ کلنی تشکیل شده در میلی‌لیتر (cfu/ml) جهت آب تصفیه شده و ۲۰۰۰ کلنی تشکیل شده در میلی‌لیتر جهت مایع دیالیز در نظر گرفته شد (۱۰).

اقدامات مداخله‌ای که در سال ۱۳۹۰ در سیستم دیالیز بیمارستان انجام گرفت، شامل شستشو و ضد عفونی لوله‌های انتقال آب از ورودی بیمارستان تا بخش دیالیز بود.

میکروبی آب شهر اصفهان پس از تصفیه در بخش همودیالیز، حتی میزان آلودگی آب حین عبور از دستگاه دیالیز و در سیر دیالیز وجود نداشت. به علاوه به علت عوارض ناشی از آلودگی آب در بیماران تحت دیالیز این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه‌ی فراوانی نسبی کشت مثبت میکروارگانیسم در آب شهر قبل و بعد از تصفیه، بعد از عبور از لوله‌ها و مایع دیالیز قبل از ورود به فیلتر (صافی) دیالیز در بخش همودیالیز مرکز آموزشی - درمانی الزهرا (س) اصفهان به انجام رسید.

## روش‌ها

این مطالعه یک مطالعه‌ی توصیفی - تحلیلی و مداخله‌ای بود که نمونه‌گیری از آب و محلول دیالیز در دو مرحله‌ی قبل و بعد از مداخله در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱ در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان به انجام رسید. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه نمونه‌های آب مورد استفاده در همودیالیز بود که از قسمت‌های مختلف سیستم دیالیز گرفته شد. نمونه‌ها شامل آب شهر ۱. قبل از ورود به سیستم تصفیه (یک نمونه)، ۲. بعد از تصفیه (یک نمونه)، ۳. بعد از عبور از لوله‌های آب در بخش دیالیز (۶ نمونه) و ۴. از محلول دیالیز قبل از ورود به غشای (Membrane) دستگاه (۶ نمونه) بود. در مجموع ۱۴ نمونه قبل از انجام مداخله و همین تعداد نیز بعد از مداخله جهت کشت میکروبیولوژیک گرفته شد.

مجموع تخت‌های دیالیز در این مرکز شامل ۸ تخت فعال بود که یکی اورژانسی و ۷ تای دیگر سرپاپی بودند. همه‌ی دستگاه‌های همودیالیز از نوع Fresenius مدل B ۴۰۰۸ و بافر مورد استفاده از


از مداخله از مواد گندزدا حاوی کلر مثل محلول‌های هیپوکلریت سدیم یا بلیچ استفاده می‌شد، ولی پس از مداخله از محلول پرسیدین استفاده گردید.

مایع دیالیز به صورت روزانه تحت تست سختی آب و کلر قرار گرفت و کشت میکروبی هر دو ماه توسط مرکز بهداشت استان انجام شد. جنس لوله‌های انتقال آب در بخش دیالیز قبل از مداخله فلزی بود و پس از مداخله نیوبایپ شد. زانویی‌ها و پیچ و مهره‌های به کاررفته نیز قبل از مداخله از جنس برنج بودند. انتهای مسدود در لوله‌ها وجود نداشت.

در شکل ۱، نمای شماتیک مراحل مختلف تصفیه‌ی آب دیالیز و نحوه نمونه‌برداری نشان داده شده است. SPSS نسخه‌ی ۲۰ (version 20, SPSS Inc., Chicago, IL) تجزیه و تحلیل شد. جهت مقایسه‌ی توزیع فراوانی آلدگی میکروبی در قبل و بعد از مداخله از آزمون  $\chi^2$  استفاده شد.

نوع سیستم تصفیه‌ی آب قبل از مداخله از نوع صنعتی بود که در سال ۱۳۹۰ این سیستم، تبدیل به مدیکال شد. در سیستم تصفیه‌ی مدیکال املاح بیشتری گرفته می‌شود و این سیستم دارای فیلتر جهت حذف باکتری‌ها می‌باشد. همچنین خلوص آب بیشتری را نسبت به سیستم صنعتی ایجاد می‌کند. در سیستم جدید تانک ذخیره‌ی آب از جریان خارج شد و آب تصفیه به صورت برخط (Online) یا دائم در گردش است و جایی ذخیره نمی‌شود. آب تصفیه‌ی اضافی پس از عبور از لوله‌ها به طور مجدد به دستگاه RO (Reverse osmosis) متصل و وارد جریان آب تصفیه شد. لوله‌های انتقال آب در بخش همودیالیز از محل تصفیه تا ورودی دستگاه همودیالیز نیز تعویض شد.

پس از مداخله برای جلوگیری از آلدگی میکروبی دستگاه‌های دیالیز فیلتر آب بلافصله قبل از دستگاه، به صورت هفتگی با محلول اگرالیک اسید گندزدایی شدند. برای ضد عفونی داخل دستگاه پیش



لوله‌های حمل آب از دستگاه تصفیه (Reverse osmosis) یا RO به بخش دیالیز  
برگشت آب تصفیه مازاد بر نیاز دستگاه‌ها به

شکل ۱. فلوچارت سیستم تصفیه‌ی آب دیالیز در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان پس از تعویض و اصلاح و محل‌های نمونه‌گیری آب و مایع دیالیز

فیلتر کشت داده شد که در ۲ نمونه از ۶ نمونه (۳۳/۳ درصد) باکتری رشد نمود. نوع باکتری E.coli رشدکرده در محیط کشت در هر دو نمونه بود. به علاوه، در یکی از نمونه‌ها، قارچ کاندیدیا نیز رشد نمود. بعد از مداخله از ۶ دستگاه دیالیز ۶ نمونه در مرحله‌ی قبل از ورود به فیلتر کشت داده شد که در هیچ کدام از نمونه‌ها، باکتری رشد نکرد و طبق آزمون Fisher's exact اختلاف قبیل و بعد از مداخله معنی‌دار بود ( $P < 0.001$ ). نتایج مذکور در جدول ۱ نشان داده شده است.

در شکل ۲ نیز درصد فراوانی نمونه‌های مثبت در مراحل مختلف تصفیه قبیل و بعد از مداخله نشان داده شده است. به طور کلی قبل از مداخله از تمامی قسمت‌های دستگاه ۱۴ نمونه گرفته شد که ۸ تای آن‌ها (۵۷/۱ درصد) مثبت بود در صورتی که بعد از مداخله از ۱۴ نمونه‌س اخذ شده ۱ مورد ۷/۱ (درصد) مثبت شد.

در شکل ۳، درصد موارد کشت مثبت و کشت منفی در قبیل و بعد از مداخله نشان داده شده است. انجام آزمون Fisher's exact نیز نشان داد توزیع فروانی موارد کشت مثبت در قبیل و بعد از مداخله اختلاف معنی‌دار داشت ( $P < 0.001$ ).

## بحث

هدف کلی از انجام این مطالعه، تعیین و مقایسه‌ی فراوانی نسبی کشت میکروارگانیسم در آب شهر، قبل و بعد از تصفیه، بعد از عبور از لوله‌ها و مایع دیالیز قبل از ورود به فیلتر دیالیز، در بخش همودیالیز بیمارستان الزهرا (س) شهر اصفهان قبیل و بعد از انجام مداخله در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱ بود. نتایج

## یافته‌ها

در این مطالعه آب مورد استفاده در سیستم دیالیز بیماران در طی ۴ مرحله یعنی آب ورودی شهر در قبل از تصفیه، بعد از خروج از سیستم تصفیه، بعد از عبور از لوله‌های دستگاه دیالیز و قبل از ورود به فیلتر (دیالیزر)، یعنی پس از مخلوط شدن آب تصفیه با محلول غلیظ دیالیز، مورد آزمایش قرار گرفت. نتیجه‌ی کشت نمونه‌ی آب شهر قبل از سیستم تصفیه قبیل و بعد از اقدامات مداخله‌ای منفی بود و هیچ باکتری در محیط کشت رشد نکرد.

نمونه‌ی اخذ شده از آب خروجی از دستگاه تصفیه قبیل از مداخله منفی بود ولی بعد از اقدامات مداخله‌ای، نمونه‌ی اخذ شده مثبت بود و باکتری Alcaligenes (با شمارش کلنی ۵۰۰۰) در محیط کشت رشد نمود. این باکتری یک باکتری گرم منفی است که بر روی محیط EMV رشد نمود.

آب تصفیه شده در مرحله‌ی بعد از عبور از لوله‌ها در ۶ دستگاه دیالیز در قبیل و بعد از مداخله مورد بررسی قرار گرفت که در تمام نمونه‌های اخذ شده در زمان قبل از مداخله، باکتری رشد نمود. در ۳ مورد آن‌ها E.coli و در ۳ مورد دیگر پسودوموناس رشد کرد ولی بعد از اقدامات مداخله‌ای از ۶ دستگاه و از هر دستگاه یک نمونه‌ی آب کشت داده شد. در هیچ یک از نمونه‌ها باکتری رشد نکرد و طبق آزمون Fisher's exact، توزیع فراوانی آلودگی آب در مرحله‌ی بعد از عبور از لوله‌ها اختلاف معنی‌داری داشت ( $P < 0.001$ ).

قبل از مداخله از ۶ دستگاه دیالیز فعال که به طور تصادفی از بین ۸ دستگاه دیالیز انتخاب شده بودند یک نمونه از آب ورودی هر دستگاه قبل از ورود به

جدول ۱. نتیجه‌ی کشت میکروبی آب مورد استفاده در دستگاه دیالیز در مراحل مختلف

| مرحله                            | نتیجه‌ی کشت | زمان |       |        |       | بعد از مداخله | بعد از مداخله | مقدار P |
|----------------------------------|-------------|------|-------|--------|-------|---------------|---------------|---------|
|                                  |             | درصد | تعداد | درصد   | تعداد |               |               |         |
| قبل از ورود به سیستم RO (آب شهر) | مثبت        | ۰    | ۰     | ۰      | ۰     | قبل مداخله    | بعد مداخله    | < ۰/۰۰۱ |
|                                  | منفی        | ۱۰۰  | ۱     | ۱۰۰    | ۱     |               |               |         |
| آب خروجی از RO                   | مثبت        | ۱۰۰  | ۱*    | ۰      | ۰     | قبل مداخله    | بعد مداخله    | < ۰/۰۰۱ |
|                                  | منفی        | ۰    | ۰     | ۱۰۰    | ۱     |               |               |         |
| بعد از عبور از لوله‌ها           | مثبت        | ۰    | ۶**   | ۱۰۰    | ۶**   | قبل مداخله    | بعد مداخله    | < ۰/۰۰۱ |
|                                  | منفی        | ۱۰۰  | ۶     | ۰      | ۰     |               |               |         |
| آب ورودی فیلتر                   | مثبت        | ۰    | ۲***  | (۳۳/۳) | ۲***  | قبل مداخله    | بعد مداخله    | < ۰/۰۰۱ |
|                                  | منفی        | ۱۰۰  | ۶     | (۶۶/۷) | ۴     |               |               |         |


\*: Alcaligenes با ۵۰۰۰ کلینی تشکیل شده در میلی لیتر

\*\*: E.coli در ۳ نمونه به ترتیب با ۸۵۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ کلینی تشکیل شده در میلی لیتر و Pseudomonas در سه نمونه دیگر به ترتیب با ۲۸۰۰، ۱۶۰۰ و ۱۲۵۰ کلینی

تشکیل شده در میلی لیتر

\*\*\*: یک نمونه E.coli با بیش از  $10^5$  کلینی تشکیل شده در میلی لیتر و در یک نمونه SCN با ۱۵۰۰ کلینی تشکیل شده در میلی لیتر و کاندیدا


RO: Reverse osmosis



شکل ۲. نتایج کشت مثبت آب در قسمت‌های مختلف سیستم دیالیز در قبل و بعد از مداخله

\*\*تعداد نمونه اخذ شده: ۶ نمونه

\*تعداد نمونه اخذ شده: ۱ نمونه



شکل ۳. درصد فراوانی نتایج کشت مثبت در قسمت‌های مختلف سیستم دیالیز قبل و بعد از مداخله

در مطالعه‌ی ما، قبل از مداخله، نمونه‌های کشت داده شده‌ی آب، قبل از ورود و بعد از خروج از سیستم تصفیه، آلوودگی میکروبی نداشتند؛ ولی از ۶ نمونه‌ی گرفته‌شده از لوله‌های آب قبل از ماشین دیالیز در قبل از ورود به فیلتر در هر ۶ نمونه (۱۰۰ درصد) باکتری رشد نمود که نوع باکتری در ۳ نمونه E.coli و در ۳ نمونه دیگر پسودوموناس بود. بعد از انجام اقدامات مداخله‌ای رشد باکتری به طور قابل توجه کاهش یافت و تنها در یک نمونه، باکتری رشد کرد. در سال ۱۳۹۰ طی اقدامات مداخله‌ای سیستم تصفیه‌ی آب صنعتی به نوع مدلیکال تبدیل شد. به علاوه، نظارت دقیق و مستمر بر سیستم‌های تصفیه و دستگاه‌ها از دیگر برنامه‌هایی بود که در طی ۱ سال تقویت شد و تمامی قسمت‌ها اعم از سیستم تصفیه و مجاری عبور آب در دستگاه به طور مرتب تحت نظارت و بازررسی قرار گرفتند. همچنین آموزش پرسنل شاغل در بخش دیالیز در خصوص مسائل

بررسی‌ها و مطالعات مختلف نشان داده است مواد ضد عفونی مورد استفاده جهت ضد عفونی آب آشامیدنی نمی‌تواند تمامی عوامل میکروبی موجود در آب آشامیدنی را نابود نماید و به همین دلیل آب لوله‌کشی شهر به طور معمول عاری از هر گونه باکتری و میکروارگانیسم نیست. با توجه به این که بیماران تحت همودیالیز در هر بار دیالیز با حجم بالایی از آب، مواجه هستند، آلوودگی آب آشامیدنی با میکروارگانیسم‌ها می‌تواند منع بالقوه‌ای برای عفونت باشد (۱). از این رو، تصفیه‌ی آب آشامیدنی قبل از ورود به ماشین دیالیز امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. در عین حال برخی عوامل میکروبی به دلایل مختلفی در تماس با عوامل ضد عفونی قرار نمی‌گیرند و از این سد نیز عبور می‌کنند. این عوامل ممکن است در زوایای لوله‌های دیالیز رشد و تکثیر نمایند. بنابراین کنترل مرتب آب ورودی به دستگاه دیالیز و همچنین آب خروجی از لوله‌های دستگاه لازم و ضروری می‌باشد.

در مطالعه‌ای که توسط Montanari و همکاران در برزیل از ۱۱۰ نمونه‌ی گرفته شده از لوله‌های آب و قسمت‌های مختلف سیستم تصفیه‌ی آب و ماشین دیالیز، در ۸۸ نمونه (۸۰ درصد) باکتری رشد نمود و شایع‌ترین باکتری پسودوموناس آثروژینوزا بود (۱۳). توصیه شده است که علاوه بر کشت منظم میکروبی، سختی آب روزانه در انتهای دیالیز نیز اندازه‌گیری شود (۱۴).

**محدودیت‌ها:** تعداد کم نمونه‌ها و عدم اندازه‌گیری سطح آندوتوكسین در آب دیالیز از محدودیت‌های مطالعه بود.

### نتیجه‌گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که احتمال رشد باکتری در سیستم تصفیه‌ی آب دیالیز بسیار زیاد است و برای مقابله با آن نیاز به ضد عفونی مرتب و کشت و نمونه‌گیری میکروبی منظم است. بنابراین لازم است سیستم تصفیه‌ی آب طبق یک برنامه‌ی معمول به طور مرتب مورد بررسی و نمونه‌برداری میکروبی قرار گیرد. همچنین محلول‌های ضد عفونی خود نیز از نظر آلودگی بررسی شوند.

### تشکر و قدردانی

از سرکار خانم محب رسول سرپرستار بخش همودیالیز بیمارستان الزهرا (س) و جناب آقای دکتر مؤیدنیا رئیس آزمایشگاه و جناب آقای شکری مسؤول آزمایشگاه میکروبیولوژی و نیز تأسیسات بیمارستان الزهرا (س) اصفهان به علت همکاری در نمونه‌گیری، کشت و آماده کردن لوله‌ها برای نمونه‌گیری تشکر می‌شود. همچنین از زحمات جناب

بهداشتی بخش دیالیز از دیگر اقداماتی بود که به صورت دوره‌ای و مرتب برگزار گردیده است.

نتایج این مطالعه نشان داد که در نمونه‌ی اخذشده از آب خروجی از دستگاه تصفیه در قبل از مداخله هیچ باکتری رشد نکرد، ولی بعد از اقدامات Alcaligenes مداخله‌ای، در نمونه اخذ شده باکتری با شمارش کلنی ۵۰۰۰ در محیط کشت رشد نمود. این باکتری که در محیط کشت، واکنش قلیایی از خود نشان می‌دهد یک باکتری گرم منفی است و در محیط کشت به اشکال کلنی‌های نامشخص با لبه‌های باریک دارای رنگدانه‌های قهوه‌ای و زرد ظهور می‌کند و گاهی با پسودوموناس اشتباه می‌شود. محل زندگی آن در کودهای شیمیایی و طبیعی، غذای دام، خاک و سطح آب می‌باشد، ولی گاهی اوقات در محلول‌های گندزدا و ضد عفونی کننده هم رشد می‌کند. این خصوصیت از ویژگی‌های درخور توجه این باکتری است. می‌توان فرضیات گوناگونی را برای راه ورود آن به آب دستگاه دیالیز در نظر گرفت از جمله وجود آن در مواد ضد عفونی کننده که در ضد عفونی دستگاه دیالیز و وسائل جانبی مورد استفاده قرار گرفتند.

سایر مطالعات انجام گرفته بر روی آب مورد استفاده در دستگاه‌های دیالیز دیگر مراکز نیز حاکی از شیوع آلودگی میکروبی در این سیستم‌ها است. در مطالعه‌ای که در ارومیه انجام گرفت، بیش از ۹۰ درصد دستگاه‌ها دارای آلودگی بالا بودند (۹). در مطالعه‌ی سنندگل و همکاران از ۱۹۵ مایع دیالیز بررسی شده  $\frac{۳۵}{۳}$  درصد از نمونه‌ها، دارای استانداردهای لازم برای استفاده در دیالیز نبودند (۱۱) اما در مطالعه‌ی Levin و Hoenich میزان آلودگی کمتر از ۲۵ درصد گزارش شد (۱۲).

منابع تحقیقاتی و سرکار خانم رسولی که در امر ویرایش و سرکار خانم کیانپور که در تایپ مقاله نقش داشتند، کمال تقدیر و تشکر به عمل می‌آید.

آقای مهندس مهرابی در حوزه‌ی معاونت آموزشی-پژوهشی بیمارستان الزهرا (س) و در پایان از همیاری‌های سرکار خانم پاکباز که در امر آماده کردن

## References

- Ward RA. Maintaining water quality for hemodialysis [Online]. 2012. [cited 1 Oct 2012]; Available from URL: www uptodate com/contents/maintaining-water-quality-for-hemodialysis
- Schwalbe S, Holzhauer M, Schaeffer J, Galanski M, Koch KM, Floege J. Beta 2-microglobulin associated amyloidosis: a vanishing complication of long-term hemodialysis? *Kidney Int* 1997; 52(4): 1077-83.
- Skarupskiene I, Bumblyte IA, Tamosaitis D, Venteriene J, Kuzminskis V. The level of endotoxins in hemodialysis water and dialysate in Lithuanian hemodialysis centers. *Medicina (Kaunas)* 2010; 46(8): 556-60.
- Berland Y, Brunet P, Ragon A, Reynier JP. Dialysis fluid and water: their roles in biocompatibility. *Nephrol Dial Transplant* 1995; 10(Suppl 10): 45-7.
- Hoenich NA, Levin R, Ronco C. How do changes in water quality and dialysate composition affect clinical outcomes? *Blood Purif* 2009; 27(1): 11-5.
- Pontoriero G, Pozzoni P, Andrulli S, Locatelli F. The quality of dialysis water. *Nephrol Dial Transplant* 2003; 18(Suppl 7): vii21-vii25.
- D'Haese PC, De Broe ME. Adequacy of dialysis: trace elements in dialysis fluids. *Nephrol Dial Transplant* 1996; 11(Suppl 2): 92-7.
- Grassmann A, Uhlenbusch-Korwer I, Bonnie-Schorn E, Category JV. Management of dialysis fluid chemical and microbial quality. In: Grassmann A, Uhlenbusch-Korwer I, Bonnie-Schorn E, Category JV, editors. *Composition and management of hemodialysis fluids*. 3<sup>rd</sup> ed. Lengerich, Germany: Pabst-Science-Publishers; 2006. p. 181-97.
- Makhdomi Kh, Taravati MR, Sinaei B. Level of endotoxins in water of Urmia Hemodialysis Center and its comparison with international standards. *Urmia Med J* 2006; 17(1): 9-15.
- Association for the Advancement of Medical Instrumentation. AAMI standards and recommended practices. Arlington, VA: Association for the Advancement of Medical Instrumentation; 1993. p. 29-62.
- Sanadgol H, Rashidi H, Zakeri Z, Karim Koshteh O, Komeili M. Evaluation of serum aluminum level before and after [DFO] test in patients of hemodialysis unit of Zahedan. *Zahedan J Res Med Sci* 2004; 6(1): 53-8. [In Persian].
- Hoenich NA, Levin R. The implications of water quality in hemodialysis. *Semin Dial* 2003; 16(6): 492-7.
- Montanari LB, Sartori FG, Cardoso MJ, Varo SD, Pires RH, Leite CQ, et al. Microbiological contamination of a hemodialysis center water distribution system. *Rev Inst Med Trop Sao Paulo* 2009; 51(1): 37-43.
- Ahmad S. Essentials of water treatment in hemodialysis. *Hemodial Int* 2005; 9(2): 127-34.

## Relative Frequency of Microorganisms in Piped Water and Dialysis Fluid in the Hemodialysis Section of Alzahra Hospital, Iran

Shiva Seirafian MD<sup>1</sup>, Shahram Taheri MD<sup>1</sup>, Mozhgan Mortazavi MD<sup>1</sup>,  
Mohammad Reza Baradaran Shoraka<sup>2</sup>, Mojtaba Akbari MSc<sup>3</sup>,  
Sina Mobasherizadeh MSc<sup>4</sup>, Samereh Nouri MSc<sup>5</sup>

### Original Article

#### Abstract

**Background:** Patients under hemodialysis are exposed to remarkable volume of water. As dialysis water is in direct contact with patients' blood, absence of regular disinfection of pipes will facilitate the transfer of the endotoxins produced by bacteria in water to the patient's body. Thus, regular control of dialysis system and water disinfectant equipment is compulsory. This study aimed at comparing relative frequency of positive culture for microorganisms in piped water before and after filtration, culture of water after passing from pipes, and culture of dialysis fluid before entering the dialysis filter in hemodialysis section of Alzahra Medical Center (Isfahan, Iran).

**Methods:** During 2010 and 2012, an interventional study was performed in Alzahra Hospital. Samples were taken from piped water before and after filtration and from dialysis fluid before passing from membrane. The obtained samples were cultured in tryptic soy agar (TSA) and the isolated bacteria were then evaluated. Interventions included the disinfection of pipes used for transmission of water and replacement of pipes in hemodialysis section.

**Findings:** Purified water was studied before and after passing the pipes. Dialysis fluid was also assessed before and after the intervention. Bacteria had grown in eight out of 14 samples (57%) before the intervention. In fact, five samples developed Escherichia coli, three had pseudomonas, and one had candida. However, after the intervention, only one out of 14 samples was found to have bacteria (alcaligenes) after filtration and before entering dialysis water pipes.

**Conclusion:** According to the results of this study, the probability of bacterial growth is very high in filtration system of dialysis water. Regular disinfection and microbial sampling and culture are hence crucial.

**Keywords:** Hemodialysis, Dialysis fluid, Microbial contamination

**Citation:** Seirafian Sh, Taheri Sh, Mortzavi M, Baradaran Shoraka MR, Akbari M, Mobasherizadeh S, et al. **Relative Frequency of Microorganisms in Piped Water and Dialysis Fluid in the Hemodialysis Section of Alzahra Hospital, Iran.** J Isfahan Med Sch 2013; 30(215): 2052-61

\* This paper is derived from a medical doctorate thesis No. 184095 in Isfahan University of Medical Sciences.  
1- Associate Professor, Isfahan Kidney Diseases Research Center AND Department of Internal Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2- Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran  
3- Epidemiologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4- PhD Student, Department of Microbiology, School of Medicine AND Student Research Committee AND Nosocomial Infection Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

5- Department of Biotechnology, Clinical Laboratory, Alzahra Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

**Corresponding Author:** Mohammad Reza Baradaran Shoraka, Email: dr.mrb\_shoraka@yahoo.com